



FACHADA DO HMED – HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – PLACA IDENTIFICADORA DANIFICADA



JANELA DO HMED SEM O RESPECTIVO VIDRO



ESTRUTURA SOB A QUAL FUNCIONA O HMED –VEJA O ESTADO DE DETERIORAÇÃO



OUTRA JANELA DO HMED SEM O RESPECTIVO VIDRO



FACHADA CENTRAL DO HMED



DETRITOS A CÉU ABERTO DA FOSSA PRÓXIMO AO
REFEITÓRIO MÉDICO DO HMED



AMBULÂNCIA DO HMED EM DESUSO HÁ TRÊS ANOS



AMBULÂNCIA DO HMED EM DESUSO HÁ TRÊS ANOS



VISTA LATERAL DO HMed – ASPECTO DE SUJEIRA



RECEPÇÃO DA EMERGÊNCIA INAUGURADA EM 31 DE MARÇO DE 2010 JÁ APRESENTANDO SINAIS DE DETERIORAÇÃO



PRÉDIOS ABANDONADOS AO FUNDO DO HMED



AMBULÂNCIA DO HMED EM DESUSO HÁ TRÊS ANOS



FUNDOS DO HMED



FUNDOS DO HMED – VEJA UMA DESCARGA DE BANHEIRO
NO INTERIOR DA CAIXA DE AR CONDICIONADO



AMBULÂNCIA DO HMED EM DESUSO HÁ TRÊS ANOS



OUTRAS JANELAS DO HMED SEM OS RESPECTIVOS VIDROS



PLACA ALUSIVA À INAUGURAÇÃO DA EMERGÊNCIA DO
HMED – EM 31 DE MARÇO DE 2010




RECEPÇÃO DA EMERGÊNCIA INAUGURADA EM 31 DE
MARÇO DE 2010 JÁ APRESENTANDO SINAIS DE
DETERIORAÇÃO



AMBULÂNCIA DO HMED EM DESUSO HÁ TRÊS ANOS



APARELHO DE RAIOS X DO HMED. ENCONTRA-SE QUEBRADO. VEJA O ASPECTO DAS PAREDES DA SALA



AVISO INFORMANDO NÃO HAVER FISIOTERAPIA PARA ADULTOS



ENTRADA DA ATUAL EMERGÊNCIA DO HMED



PORTAS DANIFICADAS DO HMED



SETOR DE PRONTUÁRIO DO HMED



AVISO DE FALTA DE VACINAS E EXAMES



SALA DE ULTRA-SOM - AVISO QUE NÃO ESTA SENDO AGENDADA ULTRA-SOM ELETIVA.




CAMA DO HMED EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO



BANHEIROS SEM PORTAS DO HMED



SALA DE GESSO –VEJA O ASPECTO DEPRIMENTE



BANHEIRO DA SALA DE GESSO – VEJA O ASPECTO DEPRIMENTE



MÁQUINA NA LAVANDERIA DO HMED. SUJA E ENFERRUJADA, FONTE DE INFECCÃO HOSPITALAR



PORTA DANIFICADA DA ENFERMARIA DO HMED



MÁQUINA ENFERRUJADA E EM DESUSO NA LAVANDERIA DO HMED –
FONTE DE INFECCÃO HOSPITALAR



MÁQUINA ENFERRUJADA E EM DESUSO NA LAVANDERIA DO HMED –
FONTE DE INFECCÃO HOSPITALAR



CORREDOR DA LAVANDERIA DO HMED, ONDE AS ROUPAS SÃO ESTENDIDAS



CONSULTÓRIO DO HMED – VEJA OBJETOS QUEBRADOS NA CAIXA DO AR CONDICIONADO



CONSULTÓRIO DO HMED – VEJA O ASPECTO DO PISO DANIFICADO E PAREDES SUJAS



CONSULTÓRIO DO HMED – VEJA O MOFO NAS PAREDES



CORREDOR DA LAVANDERIA DO HMED, ONDE AS ROUPAS SÃO ESTENDIDAS



CAMAS ENFERRUJADAS E PORTAS DANIFICADAS



BANHEIRO DO HMED – VEJA O PISO DANIFICADO, PAREDES SUJAS E MORFADAS



PAREDE DANIFICADA DO HMED



BANHEIROS SEM PORTAS DO HMED



ENFERMARIA DO HMED



ENFERMARIA DO HMED – VEJA CAMA QUEBRADA



ENFERMARIA DO HMED – VEJA O PISO DANIFICADO



LAVANDERIA DO HMED



PORTA DANIFICADA DE ENFERMARIA DO HMED



BANHEIRO INTERDITADO DO HMED



BANHEIRO INTERDITADO DO HMED



PAREDE COM MORFO DO HMED



ENFERMARIA DO HMED –VEJA A CAMA ENFERRUJADA E PAREDES SEM REVESTIMENTOS



APARELHOS EM DESUSO NA ÁREA EXTERNA DO HMED



BANHEIRO SEM PORTA